

通学路の安全点検状況(危険箇所)

学校等名: 竹富町立波照間小学

平成24年 10月4日 現在

1/1

1 ガードレールの設置



道路幅が狭く、落下すると急斜面になっているため危険

●対策実施予定

2 道路の舗装



降雨の際に水たまりができ、足元が泥に埋まる。

●平成24年度中に対応

3 街灯の設置



島内の街灯が少ない。通学路に使っている道路の街灯設置が必要。

●対策実施予定

4 側溝の改善



雨が降ると交差点付近に水がたまり。児童にとって危険。

●対策実施予定

