

H29 年度 波照間幼小中学校周辺地域安全マップ



1	名石売店前 交差点	交通量が多く、歩行注意。		8	南集落 T 字路	写真の場所にカーブミラー設置 要望（見通しが悪い）	
2	名石会館手前から、農協への 遊歩道	遊歩道が草木に覆われ暗い。 車道は、カーブで見通しが悪い。 児童生徒には迂回し郵便局側から登下校するよう促す。		9	ムシャーマ公園 のベンチ	固定されてない。	
3	出荷場から出る交 差点	雨天時には、水たまりができ 危険。泥も多くぬかるみがあり、 転倒の恐れあり。		10	バス停	案内の固定がゆるい。	
4	たましろ荘隣	深さもあり、草木が生い茂っ ているため危険。雨降り時は 注意		11	集落センター	浄化槽の蓋が簡素な抑えで済ま されている。	
5	青空食堂前の 井戸	ふたが簡易で危険。水がない 時は4 m程度深さあり。		12	前集落の通り	排水溝のふた破損	
6	南売店から一つ目 と二つ目の道	見通しが悪い。					
7	星空荘横	カーブ。交通量多いため 歩行注意。					